

X線CTによる樹脂成形品中の カーボン系フイラーの分散状況可視化

樹脂成形品中のカーボン系フイラーの分散状態を非破壊で調査いたします。

X線CTについて

X線CTの使用により、樹脂成形品等の内部構造や内包物(ボイドやフィラー)を非破壊で評価できます。本装置はX線吸収 係数の違いを利用していることから、ボイド(空気)や金属フィラーであれば、比較的容易に識別できます。

ところが、カーボン系フィラー含有樹脂においては、樹脂とフィラーがともにカーボンを含有した化合物であるため識別が難 しいと考えられています。本技術は、カーボンの密度差に着目することで、樹脂成型品中のカーボンフィラーの分散状況を 確認するものです。

X線CT装置の仕様



管電圧:10~130 kV (最大15mmの鋼板を透視可能)


管電流:10~300 μA

【X線源】

画素分解能:2 μm(拡大率10倍時)

測定可能試料サイズ ϕ 40mm×200mm長さ

試料中の3D画像化可能領域 \Rightarrow 24 mm \times 16 mm \times 16 mm



【テーブル】

テーブルサイズ: 350 mm(X) × 270 mm(Y)

ストローク(X):325 mm

ストローク(Y):245 mm $XYZ\theta$ 雷動

ストローク(Z):200 mm

調査事例




調査対象:カーボン系フィラー 含有樹脂

サイズ:30mm×15 mm×1mmt


フィラーサイズ:数10μm

- ●100~200 *μ* m程度の
 - カーボン系フィラー不足箇所を多数確認
- ●各方向の断面情報から、カーボン系 フィラー分布状況も調査可能


X線CTで360°からの情報取得後、再構築



測定箇所を3Dで観察



断面をZ方向にO.6mmずらして観察



断面をZ方向に更にO.8mmずらして観察

上記の調査結果は一例です。

実際にどの程度明瞭にカーボン系フィラーの分散状況が確認できるかどうかは、サンプルサイズや樹脂材質によって異なり ます。お気軽にご相談ください。



JFE テクノリサーチ 株式会社

Copyright ©2022 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved. 本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。

https://www.jfe-tec.co.jp

505. 0120-643-777